



DX351 Жидкость для перехода

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Жидкость для переходов DX351 разработана для растворения тонкой границы слоя лака на месте перехода. Идеальное решение для локального ремонта. Этот растворитель можно использовать со всеми лаками.

Продукт предназначен для профессионального применения на станциях технического обслуживания автомобилей, для кузовных работ.

Фасовка: 0,25 л.

Цвет: прозрачный.

СВОЙСТВА

- Превосходно скрывает место перехода
- Может использоваться со всеми типами покрытий
- Подходит для мелкого и среднего ремонта в использовании

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX351 Жидкость для перехода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Подготовка зоны перехода	
Зону перехода можно подготовить с использованием абразивного материала, градацией P3000 или подобного.	
Очистка поверхности Удалите загрязнения с поверхности рекомендованным способом перед нанесением акриловой эмали или лака. Для получения наилучшего результата обезжиривания применяйте высоко абсорбирующие салфетки.	
Нанесение	
Нанесите лак согласно рекомендациям, указанным в TDS на лак. <i>Нанесите второй слой за пределы первого слоя.</i>	
Выдержка <i>Перед началом создания перехода выдержка не нужна.</i>	
<i>Лак, готовая смесь к нанесению</i> <i>Нанесите смесь с понижением давления воздуха.</i>	
Нанесение <i>Сделайте выход на зону, обработанную с P2000-P3000</i>	
Нанесение Нанесите 1-2 тонких слоя на зону перехода. <i>Сделайте выдержку 15-30 секунд между слоями.</i>	<i>DX351 готовый к применению</i>
Сушка Сушка лака согласно TDS на лак. <i>Перед началом полировки дайте детали полностью остыть.</i>	
Полировка зоны перехода. <i>Полировку зоны перехода можно выполнить вручную или с использованием полировальной машинки с применением полировальных паст. Если есть необходимость можно использовать более грубую полировальную пасту. Полируя машинкой необходимо использовать мягкий полировочный круг, при необходимости можно использовать жесткий полировочный круг.</i>	

- Перед использованием материал должен быть протрет до комнатной температуры (18-25°C).
 - Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
 - Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
 - Плотно закрывать банку сразу после использования.
- хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

· Срок годности и упаковка:

